


河川維持管理技術者による学識者との連携・現地調査

- ◇ 四万十川管内の堤防は、排水不良箇所が多く、堤防小段や法尻部の湿潤・軟弱化が課題。
- ◇ このような変状の要因や対策方法等について調査検討するために、河川維持管理技術者の提案と運営により、堤防や土質工学の専門家である学識者と連携し、現地調査を実施。
- ◇ 現地では試掘調査や試験器具を使った土質調査、室内での意見交換等を行うと共に、学識者と河川維持管理技術者との共同で対策方法（案）を提案。

〔四万十川管内堤防の変状箇所割合図〕



〔現地での試掘調査状況〕



〔堤防性状に関する学習・意見交換〕



土質調査状況

〔提案した堤防強化・対策方法案〕

